

Název opatření	PPO Církvice	ID OP	LA200127
Typ opatření	pevné konstrukce	ID KO	39

Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
617750	Církvice u Kutné Hory	11010000	Výrovka po soutok s tokem Bečvárka

Popis současného stavu

Povodeň v roce 1997 znamenala lokální ohrožení objektů v centru obce (cca 5 objektů).

Popis navrhovaného stavu

Stabilizace výústního objektu pod splavem. Výústní objekt převádí nadbytečné vody směřující do náhonu Ovčáreckého rybníka. Při povodních je důležité nepustit do náhonu více vody, neboť náhon mimo jiné vede zastavěnou částí obce.

Zpevnění a zvýšení hrázky v centru obce mezi silnicí I/38 a splavem, neboť v jejích místech dochází při povodni k prvnímu vybřežení vody a přes pole k vyplavování obydlí (jako např. v roce 1997).

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)	<20	20
počet ochráněných obyvatel		50
rozsah ochráněného území (ha)		
průměrná roční škoda (mil. Kč)	13,33	

náklady na realizaci (mil. Kč)	5,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování			
stav projektové přípravy	koncepce		
správce vodního toku	PLa		
navrhovatel			

poznámka: