

<b>Název opatření</b>	PPO Kochánky		<b>ID OP</b>	LA200129
<b>Typ opatření</b>	pevné konstrukce		<b>ID KO</b>	39
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
667731	Kochánky	11269000	Jizera po ústí do toku Labe	
<b>Popis současného stavu</b>				
V posledních letech největší povodeň proběhla v srpnu 2000. Voda z řeky Jizery zalila přilehlá pole až k zástavbě, fotbalové hřiště a zatopila objekty na západní straně obce ve čtvrti V tůních. Při povodni byl také poškozen most přes Jizeru, který je v současnosti již nahrazen novým.				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
Výstavba nízké hrázky přes depresi před domy čtvrti V tůních a v severovýchodní části obce.				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)		5	20	
počet ochráněných obyvatel			55	
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)		6,70		
náklady na realizaci (mil. Kč)		6,30	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování				
stav projektové přípravy		koncepce		
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel				

poznámka: