

Název opatření	PPO Tři Dvory		ID OP	LA200139
Typ opatření	pevné konstrukce		ID KO	39
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením				
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ	
770809	Tři Dvory	10853000	Labe po soutok s tokem Cidlina	
Popis současného stavu				
Významnější povodeň v minulosti byla na jaře 2006 (zatopen 1 objekt a zahrady), před tím v roce 1926 před regulací Labe.				
Popis navrhovaného stavu				
Studie „Labe, Kolín – Tři Dvory – Zvýšení protipovodňové ochrany, Investiční záměr (Agroprojekce Litomyšl (2006/6))“, řeší ochranu z východní a západní části obce při Q100. Jako první je však ohrožena při Q20 jižní část obce (Q100 odtud ale do středu obce dále nepostupuje). Proto je obec zřejmě i psychologicky s navrženým řešením nespokojená a hledá lepší řešení, které by ochránilo i jižní část obce.				
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)		< 20	100	
počet ochráněných obyvatel			150	
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)		26,33		
náklady na realizaci (mil. Kč)		14,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování				
stav projektové přípravy		SPr		
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel				

poznámka: