

Název opatření	Cidlina, Nový Bydžov - protipovodňová opatření		ID OP	LA200148
Typ opatření			ID KO	
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením				
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ	
707163	Nový Bydžov	10887000	Cidlina po soutok s tokem Bystřice	
Popis současného stavu				
Na základě Koncepce PPO povodí Labe byl Nový Bydžov zařazen mezi lokality, které nejsou významně ohroženy. K ohrožení zástavby dochází především podél Mlýnské Cidliny.				
Popis navrhovaného stavu				
Ochrana města může být řešena realizací dílčích, lokálních opatření, jedním z nichž může být i převedení části povodňových průtoků z Mlýnské Cidliny do Cidliny. Toto opatření bude mít zřejmě pouze omezený vliv na ochranu města při nižších povodňových průtocích. Účinnost a efektivnost navrhovaných opatření musí být prověřena formou studie.				
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)			Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování				
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: