

List opatření

Název opatření:	Rabštejská Lhota - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	ID_OP:	LA100118
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	13715

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
13714	Rabštejn	10679030	Jesenčanský potok po ústí do toku Labe
13715	Rabštejská Lhota	10679030	Jesenčanský potok po ústí do toku Labe
13716	Smrkový Týnec	10597000	Chrudimka po soutok s tokem Novohradka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
422190	Rabštejská Lhota - ČOV	Markovický p.	6.380000	-649417,89	-1073918,2

Popis současného stavu:

Kanalizační systém v obci je z větší části oddílný. Stávající ČOV již přestává stavebně i technicky vyhovovat současným požadavkům na čištění odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

Stávající ČOV projde celkovou stavební i technologickou rekonstrukcí. Výhledově se počítá s připojením obcí Rabštejn a Smrkový Týnec.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	372	Tlakový:	Ano	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	450	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		125	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	5 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2009					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: Parametry ČOV = stávající parametry, investiční náklady pouze na ČOV

Provozovatel: VaK Chrudim a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury