

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Dymokury - dobudování splaškové kanalizace	<b>ID_OP:</b>	LA100109
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění	<b>ID_AGL:</b>	03424

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03424	Dymokury	10974000	Štítarský potok po ústí do toku Mrlina

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

Dnes je pouze jedna polovina obce odkanalizována na stávající ČOV.

### Popis navrhovaného stavu:

Dobudování splaškové kanalizace v obci.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ne	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 250	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m <sup>3</sup> /den
Investiční náklady [Kč]:	10 000 000,0		
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno		
Předpokládané datum dokončení stavby:	2009		
Do Programu Opatření zahrnuto:			

### Poznámka:

**Provozovatel:** VaK Nymburk

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury