

List opatření

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| Název opatření: | SEZ - KARSIT s. r. o., Jaroměř | ID OP: | LA150025 |
| Typ opatření: | stará ekologická zátěž | ID KO: | 8 |
| Vliv: | Bodové zdroje znečištění | | |

Identifikace k útvaru podzemních vod:

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| Název útvaru | Kvartér Labe po Hradec Králové | ID útvaru | 11210 |
| Umístění v souřad. JTSK | X -632300 | Y -1027084 | |

Popis současného stavu:

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Slovní popis | v r. 2006 splněny cílové limity; sanace ukončena | | | |
| Evidence v databázích | databáze | evidováno | číslo ES | identifikace v databázi |
| | SEKM | ano | 175/97/01 | LOKAL ID 5733001 |
| | ČIŽP | ano | | ID ČIŽP 154_HK |
| | KU | ano | | ID KU |
| Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996 | látky | cílový limit | jednotka | |
| | PCE | 20 | µg/l | |
| Opatření provedená | druh | stav | | |
| | monitoring | ano | v rámci sanace | |
| | průzkum | ano | v rámci sanace | |
| | AR | ano | v rámci sanace | |
| | sanace | ano | ukončena 2006 (od 1997) | |
| rekultivace | ne | | | |
| Zdůvodnění zařazení - sanace | Další látky nad limit C (SL) | CIU 50 mg/m ³ | | |
| | Jiné | | | |

Popis navrhovaného stavu:

| | | | | |
|-------------------------|--|------|----------------------------------|--|
| Slovní popis | sanace ukončena vč. postsanačního monitoringu 2007 | | | |
| Opatření provedená | druh | stav | | |
| | monitoring | ano | postsanační do 2007 | |
| | průzkum | ne | sanace ukončena | |
| | AR | ne | sanace ukončena | |
| | sanace | ne | ukončena 2007 - SL CIU 10x vyšší | |
| rekultivace | ne | | | |
| odhad nákladů (mil. Kč) | 0,15 | | | |