

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Inproma spol. s r. o.	<b>ID OP:</b>	LA150041
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Labská křída	<b>ID útvaru</b>	43600
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -689887	<b>Y</b> -1030481	

## Popis současného stavu:

Slovní popis	průmyslový areál, sanace ukončena			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	4/94/01	LOKAL ID 7629001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 36_HK
	KU	ano		ID KU 1_NB
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	PCE	20	ug/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ano	v rámci sanace	
	AR	ne		
	sanace	ano	ukončena	
	rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	voda OCP 2µg/l; NEL 1 mg/l; zemina CIU 100, NEL 5000, OCP 20 mg/kg/suš; vzduch NEL 20, CIU 10 mg/m <sup>3</sup>		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	sanace ukončena - SL 20x vyšší než limit C - monitoring			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ne		
	průzkum	ne		
	AR	ne		
	sanace	ne		
	rekultivace	ne		

odhad nákladů (mil. Kč) 0,15