

List opatření

Název opatření:	SEZ - Velamos, a. s. - divize Skuteč	ID OP:	LA150085
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část	ID útvaru	65321
Umístění v souřad. JTSK	X -634209 Y -1084687		

Popis současného stavu:

Slovní popis Bude ukončeno po dokončení sanace v hlavním závodě (zemina odtěžená, podzemní voda ukončeno 12/2005)

Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	75/95/01	LOKAL ID 14916001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 150_HK
	KU	ano		ID KU 5_CR

Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	cílový limit	jednotka
	CD	20	µg/l
	HG	5	µg/l
	PCE	20	µg/l

Opatření provedená	druh	stav
	monitoring	ano v rámci sanace
	průzkum	ano Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.
	AR	ne
	sanace	ano saturovaná zona ukončeno 12/2005 neoficiálně
	rekultivace	ne

Zdůvodnění zařazení - sanace
Další látky nad limit C (SL) voda NEL 1 mg/l, zemina NEL 1000 mg/kg/suš, CN volné 30, CN celk. 250 mg/kg/suš.
Jiné

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis dokončení sanace - monitoring

Opatření provedená	druh	stav
	monitoring	ano v rámci sanace
	průzkum	ano v rámci sanace
	AR	ano v rámci sanace
	sanace	ano dokončit
	rekultivace	ne

odhad nákladů (mil. Kč) 0,15