

List opatření

Název opatření:	SEZ - Tábor 19 - Jiřice	ID OP:	LA150001
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Jizerská křída levobřežní	ID útvaru	44300
Umístění v souřad. JTSK	X -708552	Y -1027438	

Popis současného stavu:

Slovní popis vojenský prostor, sanace ukončena 1994 (sanační čerpání, venting), cílový limit nesplněn, udělena pokuta ČIŽP

Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano		LOKAL ID 207003
	ČIŽP	ne		ID ČIŽP
	KU	ano		ID KU 19_MB

Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	cílový limit	jednotka
	PCE	20	ug/l

Opatření provedená	druh	stav
	monitoring	ano
	průzkum	ano
	AR	ano
	sanace	ano
	rekultivace	ne
		1990-1993 SG
		AR 1993, AAR 1994
		SG - dokončeno 1994

Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	voda BZ 10, TOL 1000, CIU 300 (µg/l); cílový limit nesplněn
	Jiné	

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis sanace - pokračování

Opatření provedená	druh	stav
	monitoring	ano
	průzkum	ano
	AR	ano
	sanace	ano
	rekultivace	ne
		dle projektu
		dle projektu
		dle projektu
		dokončení - 3 mil., 2 roky - studie KU 2005

odhad nákladů (mil. Kč) 25