

List opatření

Název opatření:	SEZ - Lom Štěbrov	ID OP:	LA150067
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš	ID útvaru	64140
Umístění v souřad. JTSK	X -676251	Y -985898	

Popis současného stavu:

Slovní popis	Bratříkov - sklářské brusírenské kaly, prokázané znečištěním podz. vody nad limit C (Pb), sanace zah. 2003 (KU Liberecký)			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano		LOKAL ID 11912003
	ČIŽP	ne		ID ČIŽP
	KU	ano		ID KU 7_JN
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	cílový limit	jednotka	
	PB	200	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci AR	
	průzkum	ano	2003	
	AR	ano	r.1999	
	sanace	ano	v rámci rekultivace	
rekultivace	ano	stabilita čela		
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	PB nad C		
	Jiné			

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení sanace			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace	
	průzkum	ne		
	AR	ne		
	sanace	ano	dle KU	
rekultivace	ano			

odhad nákladů (mil. Kč) 25