

List opatření

Název opatření	PP Labiště, Opočíněk, revitalizace	ID_OP	LA110195
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	29,28
		ID_RVT	PA_0005

Tok	Labe	ID_Podtyp	4		
Lokalizace	přírodní památka - odstavené labské rameno severozápadně od Opočínku	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	230,1	230,55	UPOVR_ID 10741000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID			

Popis současného stavu:

Upravený vodní tok Labe, v LB nivě zanikající odstavené rameno.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano (Labe)
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano (Labe)

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace a napojení odstaveného ramena na Labe.

Délka toku [km]	0,45
Délka RVT [km]	0,59
Plocha RVT [ha]	1,4
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	280	m2	14000	4920000	1	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
-----------------	----------------	------------------	------------------

ex

Zvláště chráněné druhy

čolek obecný (*Triturus vulgaris*), čolek velký (*Triturus cristatus*), skokan skřehotavý (*Rana ridibunda*), rosnička zelená (*Hyla arborea*)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

ne

ne

ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
---------------------	---------------	------------	------------------	----------------

žádná

významná

sportovní

žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
---------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

ne

ne

ne

ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta