

List opatření

Název opatření	Malostranský potok, Černilov až Výrava, revitalizace	ID_OP	LA110020
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,29
		ID_RVT	HK_0016

Tok	Malostranský potok	ID_Podtyp	1,3		
Lokalizace	úsek toku mezi obcemi Černilov a Výrava	Správce t.	ZVHS		
ř.km Správce	7,69	10,42	UPOVR_ID 10229090	HMWB	ne
ř.km ZMVH	7,69	10,42	TOK_ID	10100849	

Popis současného stavu:

Technická úprava - směrová i spádová, napřímená trasa, opevnění, značné zahloubení koryta. S omezenými či ve většině trasy chybějícími břehovými porosty.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku včetně navazující potoční nivy vymezené pro rozliv. Rozvolnění trasy v šíři vymezené potoční nivy, doprovodné větší či menší tůně, částečná obnova původního potočního biotopu s jeho korytotvornými projevy. Ve střední části založení LBC lužního typu s mokřady a výsadbou lužního lesa. Záměr má rovněž částečně protipovodňový aspekt.

Délka toku [km]	2,73
Délka RVT [km]	2,73
Plocha RVT [ha]	5,46
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	160	m2	54600	8736000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	7,69	10,42
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	středně významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ano	ano	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x