

List opatření

Název opatření	Labe, Poděbrady, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110047
		ID_KO	22,23
Typ opatření	rybí přechod	ID_RVT	L_0049

Tok	Labe	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	jez Poděbrady ř.km 177.2	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10928000	HMWB	ano
ř.km ZMVH	177,2	177,2	TOK_ID	10100002	

Popis současného stavu:

Jez - překážka v migrační prostupnosti.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Zprostupnění migrační překážky - způsob řešení dosud nespecifikován.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				15000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	částečně	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	177.2	177.2
Zvláště chráněné druhy			
velevrub malířský (Unio pictorum)			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	komerční	nevýznamná	nevýznamné	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x