

List opatření

Název opatření	Jizera, Březina, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110079
Typ opatření	rybí přechod	ID_KO	22,23
		ID_RVT	LJ_0003

Tok	Jizera	ID_Podtyp	9	
Lokalizace	jez Březina ř.km 66,6	Správce t.	PLa	
ř.km Správce		UPOVR_ID	11185000	
ř.km ZMVH	66,6	66,6	TOK_ID	10100009
		HMWB	ne	

Popis současného stavu:

Jez - překážka v migrační prostupnosti. Jez je toho času migračně prostupný, ale majitel mlýna připravuje rekonstrukci MVE a jezu, včetně výstavby rybího přechodu.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Zprostupnění migrační překážky - způsob řešení dosud nespecifikován.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				5000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	částečně	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	66,6	66,6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	žádná	významné	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	IZ majitele			

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x