

List opatření

Název opatření	Jalový potok, Čistá, revitalizace	ID_OP	LA110133
		ID_KO	27,28,29,35
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	PA_0048

Tok	Jalový potok	ID_Podtyp	1,7		
Lokalizace	hluboce zařízlá údolní niva západně až SZ od obce Čistá	Správce t.	ZVHS		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10496000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	2	5,6	TOK_ID	10100383	

Popis současného stavu:

Erozně zahloubené koryto odvodňující nivu a převádějící povodňové průtoky do níže ležících zastavěných území.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Podpora retenční schopnosti nivy, vyměření koryta, výstavba zemních valů, případně poldru.

Délka toku [km]	3,5
Délka RVT [km]	3,4
Plocha RVT [ha]	15
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ano
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	80	m ²	150000	14500000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ano	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	-------	--------	--------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta