

List opatření

Název opatření	Doubrava, Nové Ransko, revitalizace	ID_OP	LA110146
		ID_KO	27,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	ZV_0024

Tok	Doubrava	ID_Podtyp	1,3,7		
Lokalizace	úsek od hráze Ranského rybníka po silnici Žďřec n. D. - Nové Ransko	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10762000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	78,6	82	TOK_ID	10100033	

Popis současného stavu:

Tok napřímen, zahlouben, koryto zpevněno, zamezeno přirozeným korytotvorným procesům, celková degradace nivy.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. nivního prostoru, obnova původního říčního biotopu s jeho korytotvornými projevy, rozvolnění trasy, doprovodné tůně a rybníky, záměr má rovněž protipovodňový aspekt - suchý poldr.

Délka toku [km]	3,4
Délka RVT [km]	3,4
Plocha RVT [ha]	34
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ano
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	150	m2	340000	51000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	významné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta