

List opatření

Název opatření	Klokočka, Dolní Branná až Horní Branná, revitalizace	ID_OP	LA110180
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,28,29
		ID_RVT	ZVHS_17

Tok	Klokočka	ID_Podtyp	1,3,4
Lokalizace	úsek 200 m nad siln. mostkem po hranici k.ú. Dolní a Horní Branná	Správce t.	ZVHS
ř.km Správce	1,163	1,8	UPOVR_ID 10010000 HMWB ne
ř.km ZMVH			TOK_ID

Popis současného stavu:

Technická úprava - tok napřímen, geometrizace příčného průřezu, nepřírozený průběh podélného profilu, technické opevnění, redukce potočního pásu, degradace nivního území, chybějící nebo nedostatečné břehové porosty.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, vytváření postranních ramen, tůní, mokřadů, podpora zatravnění ploch v nivě, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	0,637
Délka RVT [km]	0,666
Plocha RVT [ha]	0,3702
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	538	m2	3702	2674676	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ano	ano	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x