

List opatření

Název opatření	Labe, Veletov, revitalizace	ID_OP	LA110221
		ID_KO	29
Typ opatření	aktivace, obnova a zřizování postranních ramen, tůní a mokřadů	ID_RVT	Pla_028

Tok	Labe	ID_Podtyp			
Lokalizace	Veletovské tůně	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	202,3	203,4	UPOVR_ID 10853000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100002		

Popis současného stavu:

Pravostranné odstavené rameno, zanesené.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Odtěžení nánosů, úprava břehového porostu.

Délka toku [km]	1,100
Délka RVT [km]	1,1
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				5000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		202,3 203,4
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta