

List opatření

Název opatření	Štítarský potok, Vestec - poldr Nepokoj, revitalizace	ID_OP	LA110259
		ID_KO	22, 35
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	Pla_012

Tok	Štítarský potok	ID_Podtyp	7, 9		
Lokalizace	bývalá hráz rybníka v k.ú. Zábrdovice	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	0,4	2	UPOVR_ID 10974000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0,4	2	TOK_ID	10100194	

Popis současného stavu:

Zaniklá hráz bývalého rybníka Nepokoj, prizmatické koryto Štítarského potoka.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Vybudování "ekologického" poldru včetně rybiho přechodu a úprava trasy koryta Štítarského potoka.

Délka toku [km]	1,6
Délka RVT [km]	1,6
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	1500	m	1600	4400000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	0,4	1
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta