

List opatření

Název opatření	Jizera, Loukov, rekonstrukce břehových porostů	ID_OP	LA110302
		ID_KO	28
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_RVT	Pla_133

Tok	Jizera	ID_Podtyp	1
Lokalizace	Loukov	Správce t.	Pla
ř.km Správce	67,6	69,6	UPOVR_ID 11185000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100009

Popis současného stavu:

V úseku monokultury dožívajících topolů sp., vývraty, polomy, destrukce břehu (vznik nátrží), omezování kapacity koryta.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Provést celkovou rekonstrukci břehových porostů, vytvořit patrovitost, členitost, dotvořit přírodní charakter břehového porostu.

Délka toku [km]	2
Délka RVT [km]	2
Plocha RVT [ha]	1
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňě	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	8000	ks	50	450000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	67,6	69,6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	nevýznamné	nevýznamné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>	nevýznamné	ano	
<i>Ovl. průtoku</i>	nevýznamné	ano	
<i>Stav koryta</i>	eliminace vzniku břehových nátrží	ano	