

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10305000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Javornický potok po ústí do toku Kněžná	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující
		vyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	-
			nevýhovující			

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos		

Významný problém nakládání s vodami:

NE

Program opatření:

ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnanů ze zemědělských zdrojů	B	Ano
LA110354	VD Ivanské jezero, odčlenění nánosů a obnova mokřadu	A	ANO

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV		
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS
		vyhovující	vyhovující	nevyhovující
		vyhovující	vyhovující	vyhovující
			nevýhovující	

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
		Dusík dusičnanový		Bentos	PL_TECH_04	

Oblast povodí Horního a středního Labe