

List hodnocení útvary povrchových vod

ID útvary povrchových vod	20788000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvary povrchových vod	Sloupský potok (Č. Štolpich) po ústí do toku Smědá	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
vyhovující		vyhovující		vyhovující		
vyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky Kovy Všeob. fyz. chem. látky Spec. zneč. látky Bentos Ryby Fytoplankton

Významný problém nakládání s vodami:

NE

Program opatření:

ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA110255	PP Sloupského potoka, Ferdinandov, revitalizace		A

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
vyhovující		vyhovující		vyhovující		
vyhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky Kovy Všeob. fyz. chem. látky Spec. zneč. látky Bentos Ryby Fytoplankton