

Název opatření	Labe, Jaroměř, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi	ID OP	LA200005
Typ opatření	úpravy toků + pevné konstrukce + mobilní konstrukce	ID KO	37, 39, 40

Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
657336	Jaroměř	10144000	Úpa po ústí do toku Labe
657336	Jaroměř	10085000	Labe po soutok s tokem Úpa
657336	Jaroměř	10145000	Labe po soutok s tokem Metuje
657425	Josefov u Jaroměře	.	.

Popis současného stavu

K vybřežování Labe a Úpy z koryta dochází při průtocích nižších než Q5. Při dosažení průtoku Q20 je zasažena obytná zástavba na obou březích Labe a pravém břehu Úpy.

Popis navrhovaného stavu

Protipovodňová opatření na levém i pravém břehu Labe a pravém břehu Úpy, která by měla zajistit ochranu zástavby města Jaroměře na stoletou vodu. Návrh protipovodňové ochrany sestává z různých typů protipovodňových opatření jako jsou ochranné hráze, zdi, mobilní hrazení, úprava koryta a rekonstrukce jezového objektu.

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)	5	100
počet ochráněných obyvatel		1254
rozsah ochráněného území (ha)		76,5
průměrná roční škoda (mil. Kč)	26,1	3,85

náklady na realizaci (mil. Kč)	144,13	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování	129120	délka ochranných hrází (m)	3500
stav projektové přípravy	DSP	max.výška (m)	
správce vodního toku	PLa	délka úpravy toků (m)	
navrhovatel	Obec	plocha mobilního hrazení (m ²)	

poznámka: