

Název opatření	Ležák - Holetín		ID OP	LA200067
Typ opatření	úpravy toků		ID KO	37
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením				
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ	
641138	Holetín	10656000	Ležák po ústí do toku Novohradka	
Popis současného stavu				
Nekapacitní koryto v intravilánu obce Holetín, s částečnými nevhodnými úpravami pobřežníků				
Popis navrhovaného stavu				
Zkapacitnění toku, nahrazení nevhodných úprav opěrnými zdmi a kamennými rovinami				
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)		5	20	
počet ochráněných obyvatel			250	
rozsah ochráněného území (ha)			15	
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		10,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování		129120	délka úpravy toku (m)	4 000
stav projektové přípravy		IZ	počet realizovaných příčných objektů (ks)	50
správce vodního toku		Lesy ČR		
navrhovatel		Lesy ČR		

poznámka: vyvolané investice: financování mostů a přejezd
Termín realizace akce: 2010-2012