

Název opatření	VD Křižanovice - rekonstrukce spodní výpusti	ID OP	LA200124
Typ opatření	rekonstrukce objektů VD	ID KO	
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením			
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
622605	České Lhotice	10597000	Chrudimka po soutok s tokem Novohradka
683141	Křižanovice	.	.
688924	Výsonín	.	.
760706	Svídnice u Slatiňan	.	.
Popis současného stavu			
<p>Spodní výpust DN 2000 je v současné době vybavena pouze koncovým segmentovým uzávěrem a na vtoku je hrazena tabulovým uzávěrem, který je společný i pro vtok do přivaděče VE Práčov a spodní výpust VD Křižanovice.</p> <p>V případě zahrazení vtoku do přivaděče, nelze tabulový uzávěr použít k zahrazení spodní výpusti. Tabulový uzávěr je v majetku ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.</p> <p>Segmentový uzávěr vykazuje nadměrný průsak a jeho pohonný mechanismus je nadměrně opotřebován.</p>			
Popis navrhovaného stavu			
Na vtok do spodní výpusti bude instalován nový uzávěr a bude provedena celková rekonstrukce segmentového uzávěru. Realizace do roku 2013.			
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)			
počet ochráněných obyvatel			
rozsah ochráněného území (ha)			
průměrná roční škoda (mil. Kč)			
náklady na realizaci (mil. Kč)		20,00	Technické údaje navrhovaného opatření
zdroj financování		129 170	
stav projektové přípravy			
správce vodního toku		PLa	
navrhovatel		PLa	

poznámka: