

Název opatření	VD Hamry - odstranění sedimentů z nádrže Kameničky		ID OP	LA200157
Typ opatření	odstranění sedimentů		ID KO	
Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením				
Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ	
572322	Studnice u Hlinska	10303009	Nádrž Hamry	
571377	Hamry u Hlinska	0001	.	
Popis současného stavu				
Sedimenty v předzdrži Kameničky negativně ovlivňují kvalitu vody v nádrži Hamry.				
Popis navrhovaného stavu				
Důvodem akce je zlepšení vodárenské funkce vodního díla zvýšením retenční kapacity a zlepšením jakosti vody. Realizace do roku 2013				
Parametry opatření		Současný stav	Cílový stav	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		40,00	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování		129 170		
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: