

<b>Název opatření</b>	VD Pařížov – odstranění sedimentů z nádrže		<b>ID OP</b>	LA200159
<b>Typ opatření</b>	odstranění sedimentů		<b>ID KO</b>	
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
603261 781924	Pařížov Heřmanice u Vilémov	10762000 .	Doubrava po soutok s tokem Běstvinský potok .	
<b>Popis současného stavu</b>				
Sedimenty v nádrži negativně ovlivňují funkci spodních výpustí..				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
Důvodem akce je zajištění plné provozuschopnosti vodního díla odstraněním sedimentů, které negativně ovlivňují funkci spodních výpustí. Realizace po roce 2013.				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		25,00	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování				
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: