

<b>Název opatření</b>	ZKT Čermná II.	<b>ID OP</b>	LA200166
<b>Typ opatření</b>	úpravy toků	<b>ID KO</b>	37

#### Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
628883	Dolní Čermná	10343000	Čermná po ústí do toku Tichá Orlice

#### Popis současného stavu

Tok Čermná s celkovým povodím 28,16 km<sup>2</sup> je částečně upraven z let 1938 – 1941. V červenci r. 1997 postihla obec Dolní a Horní Čermnou katastrofální povodeň, která kromě rozsáhlých škod na obytných budovách, obecních a průmyslových budovách a infrastruktúře obce na více než 20ti místech poškodila koryto toku. Přes odborné opravy zůstává koryto nekapacitní a na výše uvedených místech při vyšších stavech ohrožuje pobřežní pozemky a budovy. Nebezpečné profily jsou podrobně zmapovány, a to nejen v rámci studie odtokových poměrů, ale i podrobným terénním průzkumem pracovníků ZVHS a zástupci obcí Horní a Dolní Čermná.

#### Popis navrhovaného stavu

Zkapacitnění nevyhovujících profilů a jejich plynulé navázání na ostatní otevřené části. Rekonstrukce nebo obnovení koryta vodního toku. Ve spolupráci s obcí Dolní Čermná zkapacitnit nebo rekonstruovat nevyhovující mostky. Reálným cílem je úprava toku na Q10, s průtokem 28,1 m<sup>3</sup>/s. Zkapacitnění koryta v délce 1383 m

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)	5	10 - 20
počet ochráněných obyvatel		270
rozsah ochráněného území (ha)		20
průměrná roční škoda (mil. Kč)		

náklady na realizaci (mil. Kč)	14,50	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování	129120		
stav projektové přípravy	DUR		
správce vodního toku	ZVHS		
navrhovatel	ZVHS		

poznámka: