

<b>Název opatření</b>	VD Vrchlice - sanace betonů vzdušného líce hráze		<b>ID OP</b>	LA200105
<b>Typ opatření</b>	sanace betonů		<b>ID KO</b>	
<b>Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením</b>				
<b>Kód KÚ</b>	<b>Název KÚ</b>	<b>ID VÚ</b>	<b>Název VÚ</b>	
534200	Miskovice	10401031	Nádrž Vrchlice	
695963	Bylany u Kutné Hory	0001	.	.
695980	Mezholezy u Kutné Hory	.	.	.
781592	Roztěž	.	.	.
<b>Popis současného stavu</b>				
Vodní dílo Vrchlice je z hlediska TBD bezpečné a provozuschopné. Vlivem stáří a klimatických podmínek dochází k degradaci betonů vzdušného líce hráze.				
<b>Popis navrhovaného stavu</b>				
Bude zpracován posudek bezpečnosti za povodní. V případě negativního výsledku bude přistoupeno k rozsáhlejšímu nápravnému opatření, zajišťujícím bezpečnost VD. Bude provedena sanace betonů vzdušného líce hráze. Realizace po roce 2013				
<b>Parametry opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Cílový stav</b>	
úroveň protipovodňové ochrany (QN)				
počet ochráněných obyvatel				
rozsah ochráněného území (ha)				
průměrná roční škoda (mil. Kč)				
náklady na realizaci (mil. Kč)		40,00	<b>Technické údaje navrhovaného opatření</b>	
zdroj financování				
stav projektové přípravy				
správce vodního toku		PLa		
navrhovatel		PLa		

poznámka: