

Název opatření	PPO Libiš	ID OP	LA200134
Typ opatření	úpravy toků + pevné konstrukce	ID KO	37, 39

Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
703621	Libiš	11335000	Labe po soutok s tokem Vltava

Popis současného stavu

V roce 2002 byla obec Libiš zaplavena z Labe. Zaplaveno bylo přes 100 nemovitostí (0,2 – 2m), z toho 30 nemovitostí dostalo demoliční výměr. V roce 2006 povodeň ohrožovala 6 domů, k evakuaci obyvatel nedošlo. Obec je ohrožována a zaplavována téměř každé jaro při jarním tání.

Popis navrhovaného stavu

Po celém severovýchodním okraji obce je navržena zemní ochranná hrázka v celkové délce 1,221 km. V koruně bude mít šířku 3 m, výšku od 0,0 do 4,2 m od rostlého terénu. Návodní i vzdušná strana hrázky bude o sklonu 1:2,5 m. Obě strany hrázky včetně její koruny budou ohumusovány a osety. V délce 0,882 km bude nutno přeložit stávající odvodňovací kanál „D“, který bude situován vně za těleso hrázky směrem do údolní nivy (k Labi). Hrázka začíná u ČOV obce Libiš a končí na jihu u areálu Spolany na jejíž nově navrženou protipovodňovou ochranu navazuje.

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)	< 5	100
počet ochráněných obyvatel		339
rozsah ochráněného území (ha)		
průměrná roční škoda (mil. Kč)	11,70	

náklady na realizaci (mil. Kč)	52,50	Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování			
stav projektové přípravy	IZ		
správce vodního toku	PLa		
navrhovatel			

poznámka: