

<b>Název opatření</b>	Vrchlabí - rekonstrukce a úprava koryta	<b>ID OP</b>	LA200154
<b>Typ opatření</b>	úpravy toků	<b>ID KO</b>	37

#### Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením

Kód KÚ	Název KÚ	ID VÚ	Název VÚ
786349	Hořejší Vrchlabí	10007000	Labe po soutok s tokem Sovinka
786306	Vrchlabí	.	:
786331	Podhůří Harta	.	:

#### Popis současného stavu

Probíhající lokální degradace opěrných zdí koryta a usazování nánosů vlivem prudkých změn průtoků a následkem povodňových událostí.

#### Popis navrhovaného stavu

Úpravy koryta řeky Labe průběžným odstraňováním nánosů a rovněž náletů dřevin a zeleně. Opravy degradovaných objektů (zdí, propustků). Dofašení majetkoprávních vztahů k jednotlivým objektům koryta (opěrné zdi a přílehlá zařízení).

Parametry opatření	Současný stav	Cílový stav
úroveň protipovodňové ochrany (QN)		
počet ochráněných obyvatel		
rozsah ochráněného území (ha)		
průměrná roční škoda (mil. Kč)		

náklady na realizaci (mil. Kč)		Technické údaje navrhovaného opatření	
zdroj financování			
stav projektové přípravy			
správce vodního toku	PLa		
navrhovatel	Obec		

poznámka: