

subjekt	datum	č.j.	ID
Krajský úřad Pardubického kraje	29.12.2008	OŽPZ/45400/2008/Hr	LA_17_118



**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
odbor životní prostředí a zemědělství

Povodí Labe, státní podnik			
HR/ 29.12.2008 č.ev.: 55441/2008			
Datum:		08/41937	
prilohy	spis. znak	sk. znak	lhůta

Váš dopis zn.: PVZ/08/34987/Fe/1  
Ze dne: 15. 10. 2008

Číslo jednací: OŽPZ/45400/2008/Hr  
Vyřizuje: Ing. Hroudová  
Telefon: 46 6026 512  
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

**Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové**  
Víta Nejedlého 951  
500 03 Hradec Králové

Datum: 16. 12. 2008

### Programy opatření Plány oblastí povodí Horního a středního Labe – Staré ekologické zátěže na území Pardubického kraje

K Vašemu dopisu ze dne 15. 10. 2008 značky PVZ/06/34987/Fe/1, prostřednictvím kterého jste se obrátili na Krajský úřad Pardubického kraje se žádostí o sdělení stanoviska, zda v **navržených programech opatření** v Plánu oblastí povodí Horního a středního Labe, týkajících se evidovaných starých ekologických zátěží tak, jak jsou evidovány systémem SEKM Ministerstva životního prostředí, jsou uvedeny krajským úřadem sledované či známé lokality, uvádím následující:

- 1 Po konzultacích s vodoprávními úřady a nutném dohledání některých podkladů k problematice jsme ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, která na základě objednávky Pardubického kraje zpracovává evidenci starých ekologických zátěží z hlediska jejich závažnosti tak, jak jsou doposud z hlediska stávajících znalostí evidovány vodoprávními úřady či Českou inspekcí životního prostředí, nemáme k navrženým opatřením zásadní námitky. K ID opatření LA150061 **SEZ Pisník** uvádím, že se jedná o bývalou nezabezpečenou skládku v blízkosti vodního zdroje Nemošice (směr Ostřešany), která byla řešena v devadesátých letech minulého století a v současné době již nehrozí havarijním znečištěním. Podle informace zástupce firmy Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se v souvislosti s provozem vodního zdroje v Nemošicích provádí pravidelný roční rozšířený monitoring podzemní vody a doposud nebyly zjištěny žádné zvýšené koncentrace závadných látek v podzemních vodách. Tato SEZ by nemusela tedy být do programu opatření typu A zařazena. K ID opatření LA 1500095 **SEZ Knapovec** pouze uvádíme, že tato zátěž by měla být s největší pravděpodobností pouze monitorována. Dále upozorňuji, že se skládka nachází v hydrogeologickém rajónu 423 Ústecká synklinála (nikoliv v hg rajónu Hořicko-miletínská křída). K **SEZ Lukavice** (LA 150087) sděluji, že v příštím roce by měly být zahájeny sanační práce na lokalitě (dotace z OPŽP byla Pardubickému kraji již přidělena). K LA 150032 **SEZ Lom Klášterec nad Orlicí** nemáme podrobnější informace (v lokalitě by mohly v krajním případě být i zjištěny ropné látky, ukládané býv. SA).
- 2 K programům opatření ostatním nemáme připomínky, pouze pro upřesnění k **SEZ Lesní** (LA 150012) uvádíme, že jedná o SEZ Hodonín, která je již dnes sanována a pouze se monitoruje.

S pozdravem



**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru

## **Vypořádání připomínek:**

### **1. ANO**

Dle dohody VUV-AQ-VRV-Pla budou uvedeny v seznamu v kap. B a nebudou vstupovat do kap. C s odůvodněním „Na žádost KU vyřazeno z důvodu protokolárního ukončení sanace, i když nebylo dosaženo koncentrací znečišťujících látek podle metodického dokumentu MŽP.“

VaK Pardubice v monitoringu podzemní vody u vodního zdroje v Nemošicích nezjistila žádné zvýšené koncentrace závadných látek.

### **2. ANO**

Bude doplněno: pouze monitoring

Opravit útvar podz.vody v LO

### **3. ANO**

Bude doplněno – přidělena dotace OPŽP, zahájení sanace v r. 2009

### **4. ANO**

Bude doplněno – látky NEL

### **5. ANO**

Bude doplněno – Hodonín (vysanováno, monitoruje se)