

PŘÍLOHA D1: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ (2017)

Změna č.1

D1A

Havlíčkobrodsko silnice

Aktualizace :

10.04.2017

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/34752	Křiž. III/34740 - Bezděkov	4x propustek (oprava, rekonstrukce), nestavební údržba mostu 34752-001, Sanace 10%, vyrovnávka ACL 3cm, obrus ACO 5cm	0,000 - 2,180 2,650 - 4,480	Havarijní stav, cca 10 000m ² , nutné počítat cca 3 mil. na pokládku AC
2	III/03814	Herlify - Mirovka	obnova příkopů, seříznutí krajnice, vyrovnávka ACL 3cm, obrus ACO 5cm	0,000 - 1,519 0,0 - 1,520	Havarijní stav
3	III/3503	Šlapanov - Věžnice	Udržovací nátěr, obnova příkopů, seříznutí krajnice, oprava AC před nátěry, 5x propust rekonstrukce - trubkové, 1x propust kamenný - oprava čela	0,000 - 3,100 0,0 - 2,930	Velmi špatný stav krytu a odvodnění
4	III/13015	Keželí průtah	1x oprava propustku (nový), částečné snížení nivelety cca 40m, vyrovnávka vrchní vrstva ACO11	0-0,600	havarijní stav, slibená oprava v roce 2015
5	III/3471	Křiž. II/347 - Zboží - Tis	propustky, lokální sanace, vyrovnávka, ACO11, 5 x nový propust (původní kamenný)	4,177 - 6,892 4,180 - 6,890	havarijní stav
6	III/34738	Vilémov - Broumov Lhota	vyrovnávka + vrchní vrstva ACO11	3,704 - 5,145 3,500 - 5,150	havarijní stav
7	III/34514, III/34212	Dálčice - Vilémov	Vyrovnávky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokladky AC	1,400 - 2,798 0,440 - 1,416	Dokončení úseku z roku 2016, havarijní stav po objízdných trasách II/345
8	III/3468	Čachotín - Rozsochatec	Vyrovnávky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokladky AC	2,700 - 5,300	Dokončení úseku z roku 2016, havarijní stav po objízdných trasách II/344
10	III/1301	Křiž. II/130 - Kobylí Hlava Chrtníč - křiž. II/346	Vyrovnávky, zpevnění ujetých krajů vozovky, pokladky AC, první etapa	0,000 - 3,000 0,000 - 3,500	Velmi špatný stav vozovky, nutné zesílení
11	III/34736	Dolní Město průtah	Oprava povrchu, frézování, pokladka ACO, rekonstrukce odvodnění	0,000 - 0,900 0,270 - 1,520	Ve spolupráci s obcí - výstavba chodníků

Havlíčkobrodsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/03815	Dlouhá Ves most 03815-4-	sanace mostu, oprava izolace,-	3,709	přes nezpevněnou krajnicí zatéká pod římsy na krajní rámy
2	III/33834	Římovice most 33834-6	sanace spodní stavby, oprava zábradlí	9,168	odstranění závad z hlavní prohlídky
3	III/34740	Poděbany most 34740-2	oprava zábradlí, nová izolace u říms	3,025	odstranění závad z hlavní prohlídky
4	III/34711	Lučice most	odstranění starého mostu, osazení zádržného zařízení	8,14	nahrzeno novým mostem 34711-1, zádržné zařízení v prostoru rušeného mostu propojeno s mostem novým

Jihlavsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/03824	Jihlava ul. Hybrálecká	odvodnění, frézování, vyrovnání, ACO 11	1,200 - 1,600	spol. akce s městem
2	III/01945	Jihlava, ulice Rantířovská - odvodnění	vybudování nového odvodnění dle PD	0,66	podmáčení vozovky
3	III/3531	Velký Beranov průtah	frézování, vyrovnání, ACO 11	0,000 - 0,600	nevyhovující stav
4	III/40611	Telč - Horní Myslová - hr.kraje, 1. etapa Telč - Horní Myslová	odvodnění, vyrovnání, sanace, ACO 11	0,351 - 7,350 (úseky) 0,351 - 3,000	nevyhovující stav
5	II/404	Luka nad Jihlavou - křiž. III/4045 Luka nad Jihlavou - Svatoslav	odvodnění, frézování, sanace, vyrovnání, ACO 11	3,555 - 6,802 3,555 - 5,800	nevyhovující a havarijní stav
6	III/13415	Panské Dubenky - hr.kraje (Doubrava)	odvodnění, sanace, vyrovnání, 2x nátěr	0,000 - 1,278	nevyhovující stav, oprava po vykácení stromoví
7	III/34815	Kamenná - křiž. II/348	odvodnění, vyrovnání, 2x nátěr, ACO 11, průtah Kamenná jednovrstvý EMK	0,000 - 2,898 0,000 - 3,200	havarijní stav
8	III/13114	Maršov - Dušejov	odvodnění, sanace, vyrovnání, 2x nátěr	2,607 - 4,250 2,120 - 4,250	nevyhovující stav, návaznost D1 2016
9	III/4037	Nevcehle - Nepomuky	odvodnění, frézování, sanace, vyrovnání, 2x nátěr	0,000 - 3,346	havarijní stav, návaznost D2 2013
10	III/11262	Třeštice - křiž. II/406	odvodnění, vyrovnání, ACO 11	3,964 - 4,585 3,700 - 4,585	havarijní stav
11	III/0394	Spělov průtah	recyklace za studena , ACO 11	2,340 - 2,830	oprava po kanalizaci

Jihlavsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/4026	Brodce most 4026-5	Oprava a sanace nábřežní zdi za mostem na levém břehu. Příbetonávka, sanace opěr. Úprava dna pod mostem. Oprava a prodloužení zábradlí.	7,731	Závady z prohlídek mostů
2	II/134	Most za obcí Býkovec 134-009	Osazení normového zábradlního svodidla, sanovat a nadbetonovat římsy-odrázný pouzek, sanace NK a opěr.	19,221	Závady z prohlídek mostů
3	III/1311	Most přes I/38 Jihlava 1311-1	Oprava trhlin v opěrách mostu, sanace omítka úložných prahů, sanace a oprava dil. spár	9,845	Závady z prohlídek mostů

Pelhřimovsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/130	Senožaty - Křelovice	frézování + ACO - místy , pokladka mikroberce	43,170 - 46,950	místy deformace vozovky, množství trhlin, páteřní síť
2	II/112	Červená Řečice průtah	oprava dle PD ve spolupráci s městem	52,600 - 52,800	plošné deformace, trhliny , spolupráce s obcí (chodníky)
3	III/1325	Litkovice - Žirovnice	lokální výspravy + dvojitý nátěr	5,840 - 6,730	plošná deformace, velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky
4	III/1284	Buřenice - Babice	lokální výspravy + dvojitý nátěr	0,000 - 1,630	velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky
5	III/1332	Nový Rychnov - Chrastov	rozfrézování středové trhliny, výsprava ACO , dvojitý nátěr	4,500 - 7,750	velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky, trhliny ve středu
6	III/11251	Rynárec - Mezná	výrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,000 - 4,870	velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky
7	III/11252	Pelhřimov (obalovna) - Libkova Voda	výrovnávka + pokladka ACO 50 mm	0,100 - 4,370	velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky, plošná deformace
8	II/523	Humpolec, ul. Jihlavská, Krasoňov průtah	frézování 50 mm + pokladka ACO 50 mm	27,182 - 27,632 22,193 - 22,918	velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky, plošná deformace
10	III/13026	Hořice - Rachyně	výrovnávky ACO + dvojitý nátěr	0,300 - 1,860	špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky, plošná deformace
11	II/129, III/1292	Cetoraz, úseky v křižovatce silnic II/129 a III/1292	dle PD - úprava křižovatky	dle PD obce	velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky, plošná deformace
12	II/128, II/136, II/409	Černovice-průtah	asfaltové vrstvy v rámci rekonstrukce náměstí	29,336 - 29,500 - 0,000 0,230 - 22,600 - 23,000	velmi špatný stav vozovky, výsprávky, výtluky, plošná deformace, střevové trhliny
13	III/13029	Senožaty průtah	pokladka dvouvrstvého mikroberce, místy sanace, oprava mostu ev. č. 13029-1	0,000 - 0,510	vyřešení odvodnění a odstranění přebytečných vrstev krytu na mostě, nevyhovující stav vozovky

Pelhřimovsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/12919	Zahrádka mosty 12919-1, 12919-2	oprava říms , skluzů a křidel, oprava zábradlí	0,800-1,800 1,435; 2,045	závady z prohlídek mostu
2	II/347	Kejžlice most 347-013	oprava říms , skluzů a křidel, oprava zábradlí	21,431	závady z prohlídek mostu
3	II/132	Zdešov most 132-001	oprava říms , skluzů a křidel	7,967	závady z prohlídek mostu

Třebíčsko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/360	Třebíč, Znojemská ul.	sanace+ACL+ACO tl. 5cm	127,080 - 127,300	poklesy krajů + velké dopravní zatížení, oprava úseku nepředaného městu Třebíč po okružní křižovatku
2	III/3928	Pucov - hr. okr. ZR	vyrovnání + ACO 11 5 cm	4,425 - 6,035	havarijní stav, společně s akcí ZR
3	III/36064	Mikulovice - Kojetice	sanace krajů, recyklace + ACO 11 tl. 5cm, dva propustky	4,196 - 6,257	havarijní stav
4	III/4109	Čáslavice - Římov	sanace+ACL+ACO tl. 5cm+PMH	0,540-2,005	havarijní stav, dopravně zatížená
5	III/4007	Radkovice - Litovany	vyrovnání + PMH	1,750-4,280	havarijní stav
6	III/15114	Budkov-Oponešice-křiž.II/152	vyrovnání + ACO 11 5 cm	5,410 - 7,050 7,720 9,280	dopravně zatížená, žádost obce (bez průtahu Oponešic)
7	III/36059	Přeckov průtah	zesílení ACL 16 + ACO 11	2,100 - 2,700	poračování z r. 2016, žádost obce
8	III/15234	Biskupice - křiž. II/400	recyklace + ACO 11	8,500 - 10,005	celopl.oprava po kanalizaci+zbytek extravilánu-havarují stav
9	III/40511	Přibyslavice - Radonín	PMH	2,596 - 4,563 4,931 - 5,230	poračování z předchozích let (úseky dokončení extravilánu)
10	III/3995, III/3993, III/3906	Ocmanice - Naloučany	recyklace + ACO 11 tl. 5cm	3,800-3,825; 4,178- 4,267; 4,618-4,760; 0,270,572-0,614; 2,619- 2,822; 2,900-3,100; 3,185-3,318; 3,524- 3,567; 3,600-3,640	oprava po kanalizaci
11	III/35116	Budíkovice průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	4,300 - 5,100	oprava po kanalizaci
12	II/360	Pocoucov průtah	recyklace + ACL 16 tl. 5 cm + ACO 11 tl. 5 cm	122,900 - 123,200	oprava po kanalizaci
13	II/251	Račerovice-průtah	recyklace + ACO 11 tl. 6 cm	58,765 - 59,450	oprava po kanalizaci
14	II/360	Třebíč, ulice Rafaelova	dvojitý EMK	125,000 - 126,430	začínající poruchy, prodloužení životnosti

Třebíčsko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	II/408	Velký Dešov most 408-009	sanace povrchu říms a části NK, přespárování opěr a čelní zídky, opravit opevnění koryta(uvol.kamena,spáry), odstranění nánosů koryta, očištění a natěr zábradlí	38,274	HPM 2014, SS - IV., NK - V.; Závady z hlavních prohlídek
2	III/36059	Přeckov most 36059-1	sanace opěr, oprava porušeného zdíva pravého křídla, sanace podhledu nosné konstrukce, nadbetonávka pravé římsy s výměnou zábradlí	2,583	HPM 2014, SS - V., NK - V.; Závady z hlavních prohlídek
3	III/39016	Valdíkov most 39016-1	sanace NK, odstranění zábradlí, osazení svodidla, přespárování zdíva spodní stavby, sanace říms, oprava vozovky vč.zizolace, dotisk k římsám	2,088	HPM 2014, SS - IV., NK - V., Závady z hlavních prohlídek
4	II/151	Litohoř most 151-014	přespárování opěr, sanace a nadbetonávka říms, výměna zábradlí, sanace desky nosné konstrukce	59,045	HPM 2015, SS - IV., NK - V., Závady z hlavních prohlídek
5	III/4026	Opatov most 4026-3	dozdění a přespárování dříku opěry, nadbetonávka říms, výměna zábradlí, sanace hrany desky NK,	3,210	HPM 2015, SS - IV., NK - V., Závady z hlavních prohlídek

Žďársko silnice

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/36044	Horní Libochová - Mezihoří Horní Libochová - Dolní Libochová	km 2,9-6,3 recyklace, vyrovnávky, obrusná vrstva ACO 11+5 cm, příkopy, krajnice, v km 6,3-10,297 vyrovnávky profilu a nátěr uzavírač	2,900-6,300 2,900-5,200	havarijní a nevyhovující stav vozovky
2	II/36049	Mostiště - Vídeň	Výspravy + emulzní nátěr 2-4	1,227-3,085	prodloužení životnosti vozovky
3	III/35414	křiž. II/354 - Studnice	Recyklace, vyrovnávky, obrusná vrstva ACO 11+	0,000-0,965	havarijní stav vozovky
4	II/354	Rokytno - Kuklík	emulzní nátěr 2-4	27,500 - 32,500	prodloužení životnosti vozovky
5	II/353	Počítky - Fryšava	Výspravy, nátěr emulzní 2-4	22,900 - 31,600	prodloužení životnosti vozovky
6	III/3751	Ubušín - Trhonice	recyklace, vyrovnání podkladu, ACO 11 5cm	0,677 - 2,214 0,000 - 0,640	havarijní stav vozovky
7	III/36037	Koníkov - Odranec	recyklace, vyrovnání podkladu, ACO 11 5cm	0,000 - 1,500	havarijní stav vozovky
8	II/389	Jemnice - Moravec	emulzní nátěr 2-4	0,000-2,000	prodloužení životnosti vozovky
9	II/360	Bobrová - Moravec	emulzní nátěr 2-4	84,742 - 90,057 83,860 - 90,057	prodloužení životnosti vozovky
10	III/38810	Věchnov průtah	sanace, obrusná vrstva ACO 11 5 cm	2,200 - 3,400	oprava po kanalizaci
11	II/360	Nové Město n/M - Nová Ves	emulzní nátěr 2-4	74,400 - 77,400	prodloužení životnosti vozovky
12	III/3872	Švařec - Brťoví - Prosetín	vyrovnání podkladu, obrusná vrstva 5cm ACO11+	0,000 - 3,000 0,000 - 2,900	havarijní stav vozovky
13	III/35014	Vojnův Městec - Radostín	vyrovnání podkladu , nátěr udržovací, asfaltobeton	0,000-3,000	havarijní stav vozovky
14	III/35014 III/3928	hr. okr. ZR - Jindřichov	vyrovnání podkladu , ACO 11	3,300 - 4,425	havarijní stav vozovky, spolu s akcí TR

Žďársko mosty

Pořadí	Číslo silnice	Název stavby - silnice, opěrná zed', propustek, atd.	Návrh technologie - investice nebo opravy	Staničení v km	Odůvodnění
1	III/35419	Řečice most 35419-1	oprava betonů opěr a křidel, nová poříďlažba, sanace NK a říms	1,751	závady z prohlídek, stavební stav V
2	III/3497	Uhřínov most 3497-2	podezdění OP1, nová příďlažba, sanace NK, dobalení krajnic	4,909	závady z prohlídek, stavební stav V
3	III/3857	Rozsochy most 3857-1	zaplnění kaveren v patách klenby v celé délce obou opěr provést ochrané paty z lomového kamene do betonu, sanace NK, odstranění dřevin z blízkosti klenby včetně pařezů	0,026	závady z prohlídek, stavební stav IV

CELKEM PŘÍLOHA D1/2017 (Kč)

200 000 000