

Kosovská 16, Jihlava 586 01

**Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor dopravy a SH
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KSAÚSVPO/009315/2017

VYŘIZUJE / TELEFON
Ing.Mátl/734 171 501

E-MAIL
matl.t@ksusv.cz

JIHLAVA
2017-08-01

Žádost o odsouhlasení zařazení nových akcí do rozpisu SFDI

Na základě aktuálního stavu čerpání prostředků SFDI na opravy silnic II. a III. tříd žádáme o schválení dalších staveb, které chceme zařadit k možnému financování ze SFDI. Jedná se o tyto stavby :

II/404 Luka nad Jihlavou - Svatoslav- křiž. III/4045

III/11262 Třeštice - křiž. II/406

III/40611 Telč - Horní Myslová - hr.kraje

III/15114 Budkov-Oponešice-křiž.II/152

II/130 Senožaty – Křelovice

Jedná se vesměs o stavby buď již stavebně dokončené, nebo stavby, kde již probíhá realizace, které jsou v současné době finančně zajištěny z prostředků D1A a dotace na škody po zimě. Možnost financování ze SFDI je potvrzena příloženým dopisem MMR, zároveň jsou všechny stavby obsaženy v SHV (systém hospodaření s vozovkou) schváleném SFDI.

S pozdravem


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Přílohy : Souhlas MMR z 21.7.2017

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

TELEFON: 567 117 111
FAX: 567 117 199
Internet: www.ksusv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Jihlava
č.ú.: 18330681 / 0100

IČO
000 90 450

DIČ
CZ00090450



**Dopis ředitele odboru řízení
operačních programů
Ing. Rostislava Mazala**

Váš dopis ze dne

21. 7. 2017

Číslo jednací

MMR-31233/2017-26

Vyřizuje

Mgr. Martin Janda

Telefon

224861280

Datum

21. 7. 2017

Vážený pan

Ing. Jan Mika, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Vážený pane řediteli,

na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska k dalším stavbám navrhovaným Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny k financování z rozpočtu SFDI pro rok 2017 si Vám dovoluji sdělit stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

S financováním akcí uvedených na seznamu v příloze tohoto dopisu z rozpočtu SFDI pro rok 2017 s o u h l a s í m . Seznam neobsahuje žádné akce způsobilé k financování z IROP.

Vážený pane řediteli, děkuji Vám za spolupráci a přeji Vaší organizaci i kraji mnoho úspěšných projektů financovaných jak ze SFDI, tak ze specifického cíle 1.1 IROP.

S pozdravem

v.z.

Příloha: Rozpis nových akcí SFDI 2017 změna č. 2 Kraj Vysočina

Příloha: Rozpis nových akcí SFDI 2017 změna č. 2 Kraj Vysočina

1	2	3	4	5	6	7a	7b	8a		9	10	11
								Typ akce	Kód			
ID						bez DPH	s DPH	od	do	Stručný popis vč. ekonomického zdůvodnění	Objizdné trasy (po R, D, I. třídy)	Investiční akce s náklady nad 30 mil. Kč bez DPH
082	O	50	Luka nad Jihlavou - Svatoslav- kříž. III/4045	II/404	3.555 - 6.602	6 600,00	7 986,00	04/17	08/17	Stavba řeší opravu silnice II/404. Celý opravovaný úsek je rozdělen do 4 sekcí, z nichž 3 byly vyhodnoceny v roce 2016 ve 4. klasifikačním stupni a 1 v 5. klasifikačním stupni. V rámci homogenizace úseku byla navržena v rámci SHV oprava celého úseku. Rozhodujícími poruchami jsou síťové trhliny, výtluky, vysprávký, podélný opětký okrajů vozovky, plošné deformace a hloubková koroze. V rámci stavby proběhne oprava poruch stávajícího krytu v místech výtluků, v místech poklesů okraje silnice dojde k vyrovnání povrchů dosavadních krytů a bude položena nová obrusná vrstva. V průlahu obce Svatoslav bude po opravě poruch položen dvojitý emulzní mikrokoberec		
083	O	50	Třešnice - kříž. II/406	III/11262	3.700 - 4.585	2 500,00	3 025,00	04/17	08/17	Stavba řeší opravu silnice III/11262. Jedná se o úsek zařazený v 5. nejhorším klasifikačním stupni. Rozhodujícími poruchami jsou trhliny rozvětvená podélná, olamování krajů vozovky, výtluky, vysprávký a zřetla kameniva z náletu. V rámci stavby proběhne oprava poruch stávajícího krytu v místech výtluků, v místech poklesů okraje silnice dojde k vyrovnání povrchů dosavadních krytů a bude položena nová obrusná vrstva. Vychází z SHV.		
084	O	50	Teč - Horní Myslová - hr.kraje	III/40611	0.351 - 7.355	12 000,00	14 520,00	04/17	08/17	Stavba řeší opravu silnice III/40611. Celý opravovaný úsek je rozdělen do 3 sekcí, z nichž 2 byly vyhodnoceny v roce 2016 ve 4. klasifikačním stupni a 1 nejdelší v 5. klasifikačním stupni. V rámci homogenizace úseku byla navržena v rámci SHV oprava celého úseku. Rozhodujícími poruchami jsou síťové trhliny, výtluky, vysprávký, podélný opětký okrajů vozovky, plošné deformace. V rámci stavby proběhne oprava poruch stávajícího krytu v místech výtluků, v místech poklesů okraje silnice dojde k vyrovnání povrchů dosavadních krytů a bude položena nová obrusná vrstva.		
085	O	50	Budkov-Oponešice-kříž.III/152	III/15114	5.410 - 7.050 7.720 - 9.280	7 500,00	9 075,00	04/17	07/17	Stavba řeší opravu silnice III/11262. Jedná se o úsek zařazený v 5. nejhorším klasifikačním stupni. Rozhodujícími poruchami jsou KL 9 - vysprávký, KL 28 - plošná deformace vozovky, KL 8 - výtluky. V rámci stavby proběhne oprava poruch stávajícího krytu v místech výtluků, v místech poklesů okraje silnice dojde k vyrovnání povrchů dosavadních krytů a bude položena nová obrusná vrstva. Je vynechán průtah Oponešic, který je zařazen ve 3. klasifikačním stupni stavu vozovky. Vychází z SHV.		
086	O	50	Senožaty - Křelovice	II/130	48.170 - 46.950	6 200,00	7 502,00	05/17	10/17	Stavba řeší opravu silnice II/130. Jedná se o úsek zařazený v 4. klasifikačním stupni. Rozhodujícími poruchami jsou síťové trhliny (KL 17) a podélní výtluky. V rámci stavby proběhne oprava poruch stávajícího krytu v místech výtluků a bude položen dvojitý emulzní mikrokoberec pro prodloužení životnosti. Vychází z SHV.		