

List opatření

Název opatření:	SEZ - Autopříslušenství Hajnice	ID OP:	LA150016
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Podkrkonošský permokarbon	ID útvaru	51510
Umístění v souřad. JTSK	X -631840	Y -1012301	

Popis současného stavu:

Slovní popis	probíhala sanace a monitoring od 2001, vypouštění CIU (LA 150115) - přerušena MF				
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi	
	SEKM	ano	186/97/01	LOKAL ID	3673001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP	158_HK
	KU	ne		ID KU	
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka		
	PCE	20	µg/l		
Opatření provedená	druh	stav			
	monitoring	ano	v rámci sanace		
	průzkum	ne			
	AR	ne			
	sanace	ano	probíhá		
rekultivace	ne				
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	CIU (mělká úroveň do 10m) 451, CIU (vnitřní mělká zv.) 200, CIU (vnitřní hlubší zv.a okolí závodu) 100 µg/l			
	Jiné				

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení přerušené sanace				
Opatření provedená	druh	stav			
	monitoring	ne	sanace přerušena (SL 5x-10x vyšší)		
	průzkum	ne	sanace přerušena		
	AR	ne	sanace přerušena		
	sanace	ano	dokončení í		
rekultivace	ne				
odhad nákladů (mil. Kč)	25				