

List opatření

Název opatření:	SEZ - Škoda, a. s., Vrchlabí, záv. IV	ID OP:	LA150099
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Podkrkonošský permokarbon	ID útvaru	51510
Umístění v souřad. JTSK	X -650689	Y -996754	

Popis současného stavu:

Slovní popis	probíhá postsanační monitoring																			
Evidence v databázích	<table border="1"> <thead> <tr> <th>databáze</th> <th>evidováno</th> <th>číslo ES</th> <th>identifikace v databázi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEKM</td> <td>ano</td> <td>77/95/01</td> <td>LOKAL ID 18630004</td> </tr> <tr> <td>ČIŽP</td> <td>ano</td> <td></td> <td>ID ČIŽP 51_HK</td> </tr> <tr> <td>KU</td> <td>ne</td> <td></td> <td>ID KU</td> </tr> </tbody> </table>				databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi	SEKM	ano	77/95/01	LOKAL ID 18630004	ČIŽP	ano		ID ČIŽP 51_HK	KU	ne		ID KU
databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi																	
SEKM	ano	77/95/01	LOKAL ID 18630004																	
ČIŽP	ano		ID ČIŽP 51_HK																	
KU	ne		ID KU																	
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	<table border="1"> <thead> <tr> <th>látka</th> <th>cílový limit</th> <th>jednotka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BAP</td> <td>0,2</td> <td>µg/l</td> </tr> <tr> <td>BGP</td> <td>0,2</td> <td>µg/l</td> </tr> <tr> <td>FLU</td> <td>50</td> <td>µg/l</td> </tr> <tr> <td>PCE</td> <td>20</td> <td>µg/l</td> </tr> </tbody> </table>				látka	cílový limit	jednotka	BAP	0,2	µg/l	BGP	0,2	µg/l	FLU	50	µg/l	PCE	20	µg/l	
látka	cílový limit	jednotka																		
BAP	0,2	µg/l																		
BGP	0,2	µg/l																		
FLU	50	µg/l																		
PCE	20	µg/l																		
Opatření provedená	<table border="1"> <thead> <tr> <th>druh</th> <th>stav</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>monitoring</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>průzkum</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>sanace</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>rekultivace</td> <td>ne</td> </tr> </tbody> </table>				druh	stav	monitoring	ano	průzkum	ano	AR	ano	sanace	ano	rekultivace	ne				
druh	stav																			
monitoring	ano																			
průzkum	ano																			
AR	ano																			
sanace	ano																			
rekultivace	ne																			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	voda ug/l 5000 NEL, 250 DCE, 100 PCE, 1 PAU - jednotlivě pro benzo(a)pyren, zemina mg/kg v suš. 5000 NEL, 50 PAU - jednotlivě pro benzo(ghi)perlen, BAP, benzo(k)fluoranthen																		
	Jiné																			

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	sanace ukončena - monitorig, SL CIU, NEL nad C														
Opatření provedená	<table border="1"> <thead> <tr> <th>druh</th> <th>stav</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>monitoring</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>průzkum</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>AR</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>sanace</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td>rekultivace</td> <td>ne</td> </tr> </tbody> </table>			druh	stav	monitoring	ne	průzkum	ne	AR	ne	sanace	ano	rekultivace	ne
druh	stav														
monitoring	ne														
průzkum	ne														
AR	ne														
sanace	ano														
rekultivace	ne														
odhad nákladů (mil. Kč)	0,15														