

List opatření

Název opatření:	SEZ - K-BASS, Brandýs	ID OP:	LA150007
Typ opatření:	stará ekologická zátěž	ID KO:	8
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Identifikace k útvaru podzemních vod:

Název útvaru	Vysokomyštská synklinála	ID útvaru	42700
Umístění v souřad. JTSK	X -612276	Y -1068985	

Popis současného stavu:

Slovní popis zeminy odtěžené, zpracovat metodickou změnu projektu, SL pro monitoring a sanaci

Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano		LOKAL ID 927001
	ČIŽP	ano		ID ČIŽP
	KU	ne		ID KU

Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	cílový limit	jednotka
	BZ	30	µg/l
	CD	20	µg/l
	PB	200	µg/l
	PCE	20	µg/l

Opatření provedená	druh	stav
	monitoring	ano v rámci sanace zemin
	průzkum	ano v rámci sanace zemin
	AR	ne
	sanace	ano jen zemin, metodická změna - Rozhodnutím Č
	rekultivace	ne

Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	NEL kvartér - 1 mg/l NEL; turon - 0,2 mg/l NEL; turon: DCE 3; PCE 10 (µg/l); povrchový tok: NEL 7mg/l; DCE 700; PCE 1700 (µg/l)
	Jiné	

Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis dokončení sanace - nové Rozhodnutí ČIŽP

Opatření provedená	druh	stav
	monitoring	ano dle projektu
	průzkum	ano dle projektu
	AR	ano dle projektu
	sanace	ano fáze v některých objektech přetrvává
	rekultivace	ne

odhad nákladů (mil. Kč) 25