

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Dolní Lipka	<b>ID OP:</b>	LA150040
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Králický prolom - severní část	<b>ID útvaru</b>	42910
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -579180	<b>Y</b> -1063515	

## Popis současného stavu:

Slovní popis	skládka			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano		LOKAL ID 7255002
	ČIŽP	ne		ID ČIŽP
	KU	ano		ID KU 3_UO
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	HG	5	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci sanace zemin	
	průzkum	ano	v rámci sanace zemin	
	AR	ano	v rámci sanace zemin	
	sanace	ano	sanace zemin	
Zdůvodnění zařazení - sanace	rekultivace	ne		
	Další látky nad limit C (SL)	neznámé		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončení sanace - odtěžba kontaminovaných zemin			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	dle projektu	
	průzkum	ano	dle projektu	
	AR	ne		
	sanace	ano	odtěžení kont. zeminy do hl. 1,5 m.p.t	
rekultivace	ano	dle projektu		

odhad nákladů (mil. Kč) 25