

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	SEZ - Skládky Starostín	<b>ID OP:</b>	LA150049
<b>Typ opatření:</b>	stará ekologická zátěž	<b>ID KO:</b>	8
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Identifikace k útvaru podzemních vod:

<b>Název útvaru</b>	Dolnoslezská pánev - východní část	<b>ID útvaru</b>	51620
<b>Umístění v souřad. JTSK</b>	<b>X</b> -607774 <b>Y</b> -998167		

## Popis současného stavu:

Slovní popis	10.5.2003 monitoruje se, byla provedena částečná rekultivace			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	číslo ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano		LOKAL ID 9369001
	ČIŽP	ne		ID ČIŽP
	KU	ano		ID KU 9_Na
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	cílový limit	jednotka	
	Pb	200	µg/l	
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	probíhá v rámci rekultivace skládky	
	průzkum	ano	částečně	
	AR	ne		
	sanace	ano	částečná	
	rekultivace	ano	částečná	
Zdůvodnění zařazení - sanace	Další látky nad limit C (SL)	neznámé		
	Jiné			

## Popis navrhovaného stavu:

Slovní popis	dokončit rekultivaci dle zákona - monitoring			
Opatření provedená	druh	stav		
	monitoring	ano	v rámci rekultivace	
	průzkum	ne		
	AR	ne		
	sanace	ne		
	rekultivace	ano	dokončení	
odhad nákladů (mil. Kč)	0,15			