

List opatření

Název opatření	PP č.1 Teplického potoka, Horní Teplice, revitalizace	ID_OP	LA110174
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,28,29
		ID_RVT	ZVHS_09

Tok	PP č. 1 Teplického potoka	ID_Podtyp	1,3,4
Lokalizace	úsek od pramenné části pod Bukovou horou až k části obce Teplice n. M. - Horní Teplice	Správce t.	ZVHS
ř.km Správce	0,05 1,6	UPOVR_ID	10160000
ř.km ZMVH		TOK_ID	
		HMWB	ne

Popis současného stavu:

Technická úprava - tok napřímen, geometrizace příčného průřezu, nepřírozený průběh podélného profilu, technické opevnění, degradace nivního území.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu, vytváření tůní, mokřadů, zatravnění ploch v nivě, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	1,55
Délka RVT [km]	2,325
Plocha RVT [ha]	3,1
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	150	m	31000	5450000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	významné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x