

List opatření

Název opatření	Tichá Orlice, Čermná nad Orlicí, rybí přechod	ID_OP	LA110208
Typ opatření	rybí přechod	ID_KO	22,23
		ID_RVT	Pla_015

Tok	Tichá Orlice	ID_Podtyp	9
Lokalizace	jez MVE Čermná nad Orlicí ř.km 11.445	Správce t.	Pla
ř.km Správce	11,45	11,45	UPOVR_ID 10396000 HMWB ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100144

Popis současného stavu:

Pohyblivý jez bez rybího přechodu (PLa) a pevný jez soukr. MVE bez rybího přechodu.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Rybí přechod situovat na pravý břeh náhonu, kolem jezu na náhonu, přes pozemek ostrova. Trasu volit tak, aby stoupavost koryta rybího přechodu byla 1 : 15 – 20. Typ technický – štěrbinový. Šířka min. 1,5 m.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				20000000	1	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	11,45	11,45
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ano	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta