

List opatření

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------|
| Název opatření | Bačetínský potok, Bačetín, revitalizace | ID_OP | LA110257 |
| | | ID_KO | 26, 27 |
| Typ opatření | revitalizace | ID_RVT | |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|----|
| Tok | Bačetínský potok | ID_Podtyp | 5 | | |
| Lokalizace | úsek od zaniklého rybníku v lese po rybník na začátku obce Bačetín | Správce t. | LČR | | |
| ř.km Správce | 2,069 | 3,582 | UPOVR_ID 10416000 | HMWB | ne |
| ř.km ZMVH | | TOK_ID | | | |

Popis současného stavu:

Počátkem 70-tých let byla provedena nevhodná úprava. Došlo k úpravě směrových poměrů a průtočného profilu. Trasa toku byla přeložena a napřímena, koryto zahloubeno a v celém úseku koryto bylo opevněno melioračními betonovými tvárnicemi. V současnosti dochází k destrukci tohoto podélného opevnění. Došlo tak k celkové degradaci lokality, k zamezení přirozeným korytotvorným procesům.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ano |
| Opevnění dna | ano |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Účelem revitalizace vodního toku je docílit obnovení přirozeného členitého charakteru potočního koryta. Dojde k odstranění betonových tvárnic, rozvolnění a vymělnění koryta s vytvořením několika průtočných tůní, obnově původního biotopu a výsadbě přirozené dřevinné vegetace.

| | |
|------------------------|------|
| Délka toku [km] | 1,4 |
| Délka RVT [km] | 1,52 |
| Plocha RVT [ha] | 4,5 |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ano |
| RVT tůně | ano |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | žádné | snadná | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | 5300 | m | 1500 | 7950000 | | |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ne | ne | ne | ne | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | částečné | částečně | nevýznamná | žádné | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | ex | | |
| | Zvláště chráněné druhy | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | ne | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | významná | sportovní | žádné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |
| | ano | ano | ne | ano |

Financování

| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <i>MP</i> | | x | x |
| <i>Ovl. průtoku</i> | | x | x |
| <i>Stav koryta</i> | | x | x |