

List opatření

Název opatření	Loučná, Nedošín - Litomyšl, obnova břehových porostů	ID_OP	LA110285
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28
		ID_RVT	Pla_114

Tok	Loučná	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Litomyšl - Nedošín	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	58,5	63,6	UPOVR_ID 10496000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100037		

Popis současného stavu:

V úseku vodního toku Loučná Litomyšl - Nedošín je přestárlý, zahoustlý a zdravotně nevyhovující břehový porost, nevhodný a neestetický v turistickém centru Litomyšle (UNESCO).

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Založení a obnova vegetačního doprovodu vodního toku Loučná. Obohacení druhové rozmanitosti současného břehového porostu a vytvoření podmínek pro následný vývoj druhově a věkově rozmanitého, perspektivního, odolného, krajinářsky působivého a lehce zapojeného porostu. Výsadby budou řešit nejen náhradu za odtěžené stromy, ale měly by také vytvořit základ budoucího funkčního vegetačního doprovodu v úsecích, kde je v současné době břehový porost nedostatečný.

Délka toku [km]	4,35
Délka RVT [km]	4,35
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				3000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	58,5	63,6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta