

List opatření

Název opatření	Libuňka, Pelešany až Borek, revitalizace	ID_OP	LA110002
		ID_KO	27,26
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	CR_0001

Tok	Libuňka	ID_Podtyp	1,3,4		
Lokalizace	od silničního mostu v Pelešanech po silnici z Borku k Vidláku	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	2,65	8,37	UPOVR_ID 11170000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100285		

Popis současného stavu:

Technická úprava, degradace nivního území, redukce potočního pásu, degradovaný stav břehových porostů.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkému charakteru, obnova tůní a mokřadů, podpora zatravnění ploch v nivě, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	6,5
Délka RVT [km]	5,72
Plocha RVT [ha]	50
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	70	m2	500000	38000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	částečné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k	2	8,5

Zvláště chráněné druhy

rak říční (*Astacus astacus*), mihule potoční (*Lampetra planeri*), chřástal polní (*Crex crex*), bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
	ne	ne	ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	sportovní	žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x