

List opatření

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------|
| Název opatření | Javornice, obec Javornice, revitalizace | ID_OP | LA110004 |
| Typ opatření | revitalizace | ID_KO | 27,26 |
| | | ID_RVT | CR_0003 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------|----|
| Tok | Javornice | ID_Podtyp | 1,3,4 | | |
| Lokalizace | od soutoku s Libuňkou po obec Javornice | Správce t. | ZVHS | | |
| ř.km Správce | 0 | 3,1 | UPOVR_ID 11170000 | HMWB | ne |
| ř.km ZMVH | | TOK_ID | 10102554 | | |

Popis současného stavu:

Technická úprava, degradace nivního území, redukce potočního pásu, degradovaný stav břehových porostů.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ne |
| Opevnění břehu | ano |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkému charakteru, obnova tůní a mokřadů, podpora zatravnění ploch v nivě, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | 3,1 |
| Délka RVT [km] | 3,1 |
| Plocha RVT [ha] | 11 |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůně | ano |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ne |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | střední | střední | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | 60 | m2 | 110000 | 7200000 | 2 | b |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ano | ne | ne | ne | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | částečně | žádný | žádná | částečně | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | ex | 0 | 3,5 |

Zvláště chráněné druhy

rak říční (*Astacus astacus*), mihule potoční (*Lampetra planeri*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*)

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita |
| | ne | ne | ne |

| | | | | |
|---------------------|---------------|------------|------------------|----------------|
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | významná | sportovní | žádné |

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |
| | ne | ne | ne | ne |

Financování

| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <i>MP</i> | | x | x |
| <i>Ovl. průtoku</i> | | x | x |
| <i>Stav koryta</i> | | x | x |