

List opatření

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------|
| Název opatření | Žehrovka, Vyskeř, revitalizace | ID_OP | LA110005 |
| Typ opatření | revitalizace | ID_KO | 27,26 |
| | | ID_RVT | CR_0004 |

| | | | |
|---------------------|---|-------------------|---|
| Tok | Žehrovka | ID_Podtyp | 1,2,3,4 |
| Lokalizace | od soutoku s pravostranným přítokem nad rybníkem Žabakor po silnici Vyskeř - Libošovice | Správce t. | PLa |
| ř.km Správce | 2,5 | 11,5 | UPOVR_ID 11182000 HMWB ne |
| ř.km ZMVH | | | TOK_ID 10100209 |

Popis současného stavu:

Technická úprava, degradace nivního území, redukce potočního pásu, degradovaný stav břehových porostů.

| | |
|-----------------------|-----|
| Zakrytí | ne |
| Příčné objekty | ano |
| Opevnění břehu | ano |
| Opevnění dna | ne |
| Směrová úprava | ano |

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkému charakteru, obnova tůní a mokřadů, podpora zatravnění ploch v nivě, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů, obnova migrační prostupnosti.

| | |
|------------------------|-----|
| Délka toku [km] | 8,5 |
| Délka RVT [km] | 9 |
| Plocha RVT [ha] | 35 |
| RVT koryta | ano |
| RVT nádrže | ne |
| RVT odst. ramen | ne |
| RVT tůně | ano |
| RVT niva | ano |
| RVT překážky | ano |

Parametry opatření

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Realizovatelnost | Vypořádání pozemků | Střety v území | Techn. realiz. | | | |
| | snadné | střední | střední | | | |
| Ekonom. kalkul. | Náklady | Jednotka | Počet | Celkové náklady | Priorita | Kód |
| | 70 | m ² | 350000 | 26500000 | 1 | b |
| Druh území | CHKO | NP | MZCHÚ | NATURA | | |
| | ano | ne | ano | ano | | |
| | Lesnictví | Průmysl | Rekreace | Zemědělství | | |
| | částečně | žádný | žádná | částečně | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Lokalita | IN/EX/K | Lokal. IN | Lokal. EX |
| | ex | 3 | 11,5 |

Zvláště chráněné druhy

rak říční (*Astacus astacus*), mihule potoční (*Lampetra planeri*), chřástal polní (*Crex crex*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*)

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Širší vztahy | Tech. památka | Kult. památka | Archeol. lokalita | |
| | ne | ne | ne | |
| Využití toku | Plavba | PPO | Rybářství | Energie |
| | žádná | významná | sportovní | žádné |
| Připravenost | Studie | Projekt | UR | SP |
| | ne | ne | ne | ne |

Financování

| Přínos OP | Popis | Přínos | Vliv na HMWB |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <i>MP</i> | | x | x |
| <i>Ovl. průtoku</i> | | x | x |
| <i>Stav koryta</i> | | x | x |