

List opatření

Název opatření	Orlice, jez Malšovice, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110012
Typ opatření	rybí přechod	ID_KO	22,23
		ID_RVT	HK_0050

Tok	Orlice	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	jez Malšovice	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	2,965	UPOVR_ID	10443000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	2,965	TOK_ID	10100144		

Popis současného stavu:

Překážka v migrační prostupnosti.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Zprostupnění migrační překážky - výstavba rybího přechodu.

Délka toku [km]	0
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
		m		10000000	1	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	2,965	

Zvláště chráněné druhy
bolen dravý (*Aspius aspius*), klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x