

List opatření

Název opatření	Orlice, jez Albrechtice, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110014
Typ opatření	rybí přechod	ID_KO	22,23
		ID_RVT	HK_0052

Tok	Orlice	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	jez Albrechtice nad Orlicí	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	31,967	UPOVR_ID	10403000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100144		

Popis současného stavu:

Překážka v migrační prostupnosti.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Zprostupnění migrační překážky - výstavba rybího přechodu.

Délka toku [km]	0
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	významné	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
		m		10000000	1	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
-----------------	----------------	------------------	------------------

in

Zvláště chráněné druhy

bolen dravý (*Aspius aspius*), klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

ne

ne

ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
---------------------	---------------	------------	------------------	----------------

žádná

žádná

sportovní

žádné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
---------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

ne

ne

ne

ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

x

x

Ovl. průtoku

x

x

Stav koryta

x

x