

List opatření

Název opatření	Nedařížský potok, Levínská Olešnice až Nedaříž, revitalizace	ID_OP	LA110059
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	27,29
		ID_RVT	LB_0023

Tok	Nedařížský potok	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Nedařížský potok od Levínské Olešnice až nad Nedaříž	Správce t.	ZVHS		
ř.km Správce		UPOVR_ID	11110000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0	2	TOK_ID	10112266	

Popis současného stavu:

Napřímené, zahloubené meliorované koryto, degradace nivního prostoru, včetně melioračních přítoků cca 0,5 km (10127966, 10139763).

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Návrat toku do přírodě blízkých tvarů, napojení nivního prostoru, tůň, zlepšení podmínek pro oživení.

Délka toku [km]	2,5
Délka RVT [km]	2
Plocha RVT [ha]	12
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	2000	m	2500	7000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	0	2
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x